RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP
OBJETO: Melhoria da Infraestrutura Turística do Santo Cruzeiro (1ª etapa)
LOCAL: R. Ver. Severino Virgílio da Silva-Praça João XXIII - Bairro Jd. América-Cruzeiro-SP
Anexo planta de indicação das fotos.
DATA: 30/10/2019

F1-Vista do centro da praça- Cruz.

F 2 - D e t a l h e d a C r u z

F 3 - V i s t a P a r c i a l d a P r a ç a

F 4 - V i s t a P a r c i a l d a P r a ç a

F5- Vista do piso e dos bancos (inexistentes)

F6- Vista do piso e dos canteiros

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP
OBJETO: Melhoria da Infraestrutura Turística do Santo Cruzeiro (1ª etapa)
LOCAL: R. Ver. Severino Virgílio da Silva-Praça João XXIII - Bairro Jd. América-Cruzeiro-SP
Anexo planta de indicação das fotos.
DATA: 30/10/2019

F7- Detalhe da calçada do entorno

F8- Outro Detalhe da calçada do entorno

F9- Vista do Guarda-Corpo

F10- Vista do Guarda-corpo e local que será o Deck

F11- Vista do Mirante

F12- Vista Geral da Praça.

Arq. Urb. Sueli Aparecida de Moraes
CAU: A 10162-1
RRT: 8929581, 8948186, 8948245