



## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO - SP

OBJETO: Obras de Infraestrutura Urbana no Bairro Jardim São José

LOCAL: Rua São Benedito

DATA: 25/07/2019



F1-Vista do início da rua de uns dos lados.



F2-Vista geral do início da rua



F3 - Outra vista da rua



F4-Vista parcial da rua.



F5 - - Vista parcial da rua



F6-Vista parcial da rua.

Técnico Responsável

Eng. Civil Valeria Cristina de Oliveira Santos

CREA-5060460283